

# TOOLBOX

## Orde en netheid

De basis voor een veilige werkomgeving, in samenhang met het genereren van de meest optimale arbeidsomstandigheden, wordt gevormd door orde en netheid. Werklocaties waar veiligheid en kwaliteit een hoge prioriteit krijgen, herkent men veelal direct aan de orde en netheid die er heerst. Werknemers lopen veel kans op verwondingen, doordat men struikelt of valt over gereedschappen, restmaterialen etc. Vaak wordt dan de betreffende werknemer verweten, dat deze niet goed 'uit zijn doppen' heeft gekeken, terwijl in feite de slordigheid van zijn collega's de oorzaak is. Een opgeruimde bouwplaats is niet het resultaat van één schoonmaakactie per week of dag. Het is een continu proces waaraan iedereen zijn steentje moet bijdragen. Met andere woorden: 'Ruim je eigen rotzooi op!'.

Voor het bewerkstelligen van deze orde en netheid dienen er een aantal punten nauwlettend in het oog te worden gehouden, te weten:

- toegangswegen, doorgangen, uitgangen, trappen, alsook toegangen tot schakelaars en brandblusmiddelen moeten te allen tijde worden vrijgehouden; equipment,
- gereedschappen en materialen moeten na beëindiging van de werkzaamheden correct worden opgeborgen;
- afvalmateriaal moet worden opgeruimd en zo nodig in speciaal daarvoor bestemde bakken worden gedeponeerd. **Chemisch afval dient te worden gescheiden van het overige afval;**
- olie- en vetvlekken moeten worden verwijderd of met zand of korrels worden bestrooid ter voorkoming van uitglijden. **Het zand of de korrels vallen na gebruik onder het chemisch afval;**
- eet-, kled- en waslokalen en de toiletten moeten in zindelijke staat worden gehouden.

Struikelen over een stuk staal, een pallet midden in een looppad, een steekwagentje achter een deur enz. We kennen, jammer genoeg, allemaal meer dan één voorbeeld.

Over een gehele werkdag loopt iemand in een werkplaats al snel enkele kilometers. Daarom is het ook noodzakelijk om looppaden zoveel mogelijk vrij van obstakels te houden. In noodsituaties is het vaak van essentieel belang dat bedieningsapparatuur en blusmiddelen vrij toegankelijk zijn. Deze mogen dus niet ingebouwd worden, zij kunnen van levensbelang zijn.

Uitglijden over gladde werkvloeren of op de grond liggend gereedschap is een (te) vaak voorkomend verschijnsel. Werkvloeren moeten dan ook schoon en stroef worden gehouden, gemorste olie en vet dient direct opgeruimd te worden. Gevallen gereedschappen, materiaal of voorwerpen moeten direct opgeraapt worden.

# TOOLBOX

Tijdens het werken ontstaat altijd afval. Afval dient direct in de daarvoor bestemde bakken gedeponneerd te worden. Let er hierbij op dat de verschillende afvalstromen goed worden gescheiden.

## Opruimen

Rommel op het werk veroorzaakt irritatie en ongelukken. Opruimen is daarom geen verloren tijd, maar u zult constateren dat een opgeruimde werkplek juist tijdwinst betekent. Tevens is het een eerste vereiste om veilig te kunnen werken. Daarbij hoort niet alleen een doordachte aan- en afvoer van materieel en gereedschappen, maar ook het zo snel mogelijk verwijderen van afval. Overtollig materiaal en gereedschap afvoeren naar een centrale opslagplaats geeft meer loop- en werkruimte. Het verwijderen van afval, verpakkingsresten en lege kratten of losgeslagen latten houdt de werkplek overzichtelijk en voorkomt spijkertrappen en andere kleinere of zelfs grotere ongelukken.

De afvalcontainer is van onschatbare waarde, als... deze tenminste wordt gebruikt. Denk hierbij ook eens aan bijvoorbeeld de voorgeschreven kantplank op een steiger tegen vallende voorwerpen. Zelfs kleinere voorwerpen die vallen, kunnen al gauw veranderen in dodelijke projectielen.

Gereedschap waarmee nonchalant wordt omgegaan, zal vaak zoekraken en heeft altijd veel te lijden. Dat geldt in het bijzonder voor gereedschap zonder 'vaste baas', zoals hijsgereedschap. Onverwachte defecten kunnen voor onaangename verrassingen zorgen. Gereedschap hoort na het werk in een goed afsluitbare kist, om 's avonds en in het weekend buiten bereik van 'leners' te blijven. Grote stukken, zoals laskarren, kruiwagens, grote takels en ladders kunnen aan de ketting met een hangslot.

## **Wegnemen van risico's bij het lopen**

Ongevallen die vaak voorkomen, maar relatief kleine gevolgen hebben, zijn het gevolg van struikelen, uitglijden en verstappen. Dit gebeurt vaak doordat we lopen over een niet egale ondergrond. Ongelijke vloeren, rondslingerende materialen en/of gereedschappen, losliggende kabels zijn vaak de oorzaak van struikelen. Ruim ze op of zorg er in ieder geval voor dat niemand de gevolgen ervan hoeft te ervaren.

Niet alleen lopen wij over het algemeen in een opgeruimde werkomgeving minder risico's, ook zult u zich er prettiger bij voelen!